

Direzione: DIREZIONE

Area: COORDINAMENTO EMERGENZA-RICOSTRUZIONE E RACCORDO CON UFFICI REGIONALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00498 del 23/10/2018

Proposta n. 520 del 23/10/2018

Oggetto:

conclusione positiva della Conferenza regionale ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all' "Intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Chiesa della Madonna delle Grazie in Leonessa, Fraz. Volciano (RI) danneggiata a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 32 del 21.06.2017

Proponente:

Estensore	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	J.SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTO il Regolamento della Conferenza Regionale di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, adottato con Atto di Organizzazione n. A00292 del 18/12/2017 del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n° 591343 del 28/09/2018, con prima ed unica riunione svoltasi il 10 ottobre presso la sede dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio, via Cintia n. 87 – Rieti;

CONSIDERATO che:

- alla seduta della Conferenza Regionale hanno partecipato: per l'USR La dott.ssa Franceschini Carla, quale Presidente designato per la seduta e l'arch. Alessandra Di Matteo, istruttore per l'intervento; per il Comune di Leonessa il vice-Sindaco sig. Paciucci Vito;

- la chiesa della Madonna delle Grazie in Leonessa, frazione Volciano (RI), a seguito degli eventi sismici, presenta:

- lesioni puntuali al cornicione in aggetto che corre lungo il perimetro dell'aula così come alle angolate interne specie sul lato sud;
- la necessità di un collegamento tra le murature dell'aula e della sacrestia più sicuro per evitare un eventuale distacco tra le pareti;
- lesioni all'architrave in pietra della porta est di accesso alla sacrestia;

- per i relativi interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria è stato necessario acquisire il parere di congruità economica di questo USR, l'autorizzazione del Comune nonché l'autorizzazione del MIBACT ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 42/04;

VISTI:

- Il verbale della riunione della Conferenza Regionale prot. n° 624166 del 10/10/2018 dal quale emerge che il comune ha espresso parere favorevole all'intervento;
- l'estratto dell'istruttoria tecnico-amministrativa rimesso dall'Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica di questo ufficio ed acquisita agli atti al n° 589268 del 27/09/2018 (**Allegato**), dal quale emerge che è stata effettuata con esito positivo la verifica della congruità dei costi;
- **l'autorizzazione con prescrizioni (Allegata)** rimessa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo- Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti con nota acquisita agli atti al n° 638180 del 15/10/2018;

CONSIDERATO che l'art. 6 del Regolamento dispone:

- Al comma 1 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte.

PRESO ATTO dell'unanimità dell'espressione dei pareri favorevoli in seno alla Conferenza Regionale;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale di cui dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, relativa a all'intervento di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria della chiesa della Madonna delle Grazie in Leonessa, Fraz. Volciano (RI), danneggiata a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 32 del 21.06.2017, con **le prescrizioni** di cui all'**autorizzazione allegata**, rimessa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo-Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti con nota acquisita agli atti al n° 638180 del 15/10/2018, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di dare atto che la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate, la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione;

3. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

4. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRETTORE DEL'UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE LAZIO



Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Istruttoria tecnico-amministrativa
del "PROGETTO DEFINITO/ESECUTIVO"
ai sensi dell' Ordinanza n. 32 e ss.mm.ii.
Chiesa Madonna delle Grazie frazione Volciano, Leonessa (RI).
« BE_M_011 »
CUP C26F18000030001 CIG 7562227323.**

CAPO I - DATI GENERALI INTERVENTO

1. **DATI GENERALI DELL' OPERA INDICATI SULLA PIATTAFORMA DEL COMMISSARIO**
- SOGGETTO ATTUATORE: DIOCESI cod. fisc. 90008470578
 - ENTE PROPRIETARIO: Parrocchia di S. Giovanni Battista cod. fisc. 80016830574
 - COMUNE: Leonessa (RI), Fraz. Volciano.
 - BENE OGGETTO DELL'INTERVENTO: Chiesa della Madonna delle Grazie.
 - CONTRIBUTO RICHIESTO: € 51.051,70
 - ORDINANZA DI FINANZIAMENTO N. 32 del 21 giugno 2017 e s.m.i.
 - NCEU Fg. 74, Particella A.

2. **SOGETTO ATTUATORE:**

- Regione Lazio attraverso l'USRL
 DIOCESI ai sensi dell'art. 3-bis e dell'art. 15-bis del D.L.189/2016 modificato dal D.L. 8/2017.
 Conto Dedicato:
 Banca di Credito Cooperativo di Roma Scrl
 Filiale: Ag 76 Rieti
 IBAN: IT25 B083 2714 600 000000004618

3. **TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO**

- MESSA IN SICUREZZA
- RAFFORZAMENTO LOCALE
- MIGLIORAMENTO SISMICO
- ADEGUAMENTO SISMICO (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici)
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Prot.	n. 605364	Richiesta	n. 110102	integrazioni	n. 0565394
	del 28/11/2017	integrazioni Prot.	del 28/02/2018		del 19/09/2018

4. SINTESI dei danni e del progetto come da relazione generale:

4.1 BREVI CENNI STORICI dell'EDIFICIO. L'edificio, che venne costruito nel 1589 per volere del vescovo Segni, è composto da due volumi: l'aula vera e propria e la sacrestia retrostante. L'elemento caratterizzante è dato dalla sobria facciata in stile romanico abruzzese, in conci di pietra bianca locale, che si presenta semplice e ben proporzionata, divisa in due ordini: l'inferiore in cui s'impone il portale sormontato da un timpano triangolare sorretto da due mensole laterali a ricciolo; e il superiore in cui spicca il rosone circolare in pietra. La pianta presenta un asse trasversale individuato da due aperture simmetriche (quella di sinistra, attualmente chiusa, fa presupporre che la chiesa abbia subito rielaborazioni necessarie all'adattamento della struttura alla nuova situazione orografica circostante) disposte sui lati lunghi dell'aula. L'aula è caratterizzata da una cornice aggettante vistosamente decorata e colorata che corre lungo tutto il suo perimetro. La copertura è risolta con un tetto a due falde sostenuto da sei capriate a vista. Lo spazio della sacrestia è delimitato da murature perimetrali curve e soffitto a volta a catino quasi a formare un'abside, come molto probabilmente era in origine e in seguito trasformata in sacrestia tramite l'erezione di un muro. Nel 1980 il Provveditorato Opere Pubbliche per il Lazio, a seguito del terremoto del 1979, concesse un finanziamento che fu sufficiente ad eseguire il solo rifacimento del manto di copertura. Un successivo intervento di "ristrutturazione", più consistente rispetto al precedente, è datato Luglio 2011 e ha riguardato:

- il rifacimento totale della copertura dell'unica navata con la sostituzione delle capriate, ormai ammalorate, e dell'orditura secondaria del tetto comprendente arcarecci, morali e sovrastante tavolato.
- la revisione della copertura della sacrestia
- la revisione del paramento murario attraverso la ripulitura dei conci di pietra bianca in facciata e attraverso la stilatura dei giunti della muratura in pietra delle altre facciate.

SCHEDA danni MiBACT del 21/12/2016.

4.2 SINTESI DEI DANNI RICONTRATI:

- Il cornicione in aggetto che corre lungo il perimetro dell'aula presenta lesioni puntuali così come le angolate interne specie sul lato sud.
- Il collegamento tra le murature dell'aula e della sacrestia richiede un aumento della sicurezza per evitare eventuale distacco tra le pareti
- L'architrave in pietra della porta est di accesso alla sacrestia risulta lesionata

4.2 SINTESI DEL PROGETTO:

Sia la cornice che corre lungo tutto il perimetro dell'aula che le angolate interne evidenziano lesioni che verranno trattate con la tecnica del consolidamento con perfori armati e iniezioni di miscele leganti.

Per quanto riguarda la parte delle angolate al di sopra e al di sotto della cornice saranno previsti interventi di revisione completa degli intonaci al fine di eliminare i fenomeni di fessurazione, verificare la presenza, ed eventualmente risanare, le zone pericolanti andando a ricostituire l'unitarietà del sottofondo.

Inserimento in opera di tre catene, poste per eliminare la vulnerabilità della connessione dei paramenti murari tra la sacrestia e l'aula.

Per l'architrave in pietra della porta est di accesso alla sacrestia è previsto un intervento di consolidamento-restauro volto in primis a sostituire funzionalmente il vecchio architrave attraverso l'inserimento di numero 4 hea 140.

**CAPO II - VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE di
cui all'art. 3 dell' Ord. n. 32 del 21/06/2017 e s.m.i**

- denominazione dell'edificio;
- localizzazione comunale dell'edificio;
- estremi e la categoria catastali dell'edificio;
- superficie complessiva;
- nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'edificio;
- numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità n. 8570 del 27/10/2017
- definizione del soggetto attuatore;
- eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
- estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo;
- eventuale richiesta di erogazione del primo anticipo del 10% dell'importo del contributo approvato all'atto dell'emissione del decreto e del secondo anticipo fino a un massimo del 50% dell'importo del contributo approvato da erogare a seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere;
- il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e relativi contratti;
- la documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale (con riscontro Scheda Chiese MiBACT);
- indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
- indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui alla circolare del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 26/2010,
- la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015;
- computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge;
- quadro economico;
- esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio.
- congruità dell'importo dei lavori ammissibili a contributo non superiore ai 300 mila euro e delle spese tecniche nei limiti disposti nell'ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2017 e s.m.i.

**CAPO III- VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI PREVISTI per le
opere di cui all'art. 4 dell' Ord. n. 32 del 21/06/2017 e s.m.i (Ord. 41 del
02/11/2017 e 46 del 10/01/2018)**

L'esame istruttorio tecnico è stato eseguito ai fini della verifica della congruità dei costi previsti, anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva, sulla base del seguente Quadro economico.

QUADRO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi	
	<i>LAVORI</i>		
A1	Importo dei lavori a Misura	€ 38 679,92	
O1	Oneri per la Sicurezza	€ 7 315,73	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	€ 31 364,19	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)		
A4	Ammontare Netto dei Lavori	€ 31 364,19	
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 38 679,92	
	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	€ 3 867,99	
D1	Spese tecniche onnicomprensive (12,50 % di A1 fino a € 150.000,00 - 12 % di A1 da € 150.000,00 fino a € 500.000,00)	€ 6 000,00	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	€ 240,00	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)		
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	€ 1 320,00	
E1	Prestazioni Specialistiche (0,7 % di A1)		
E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di E1)		
E3	IVA su prestazioni specialistiche E1+E2 (22%)		
F1	Assistenza alle indagini Preliminari (come da preventivo della Ditta con un massimo del 1% di A1)		
F2	IVA su indagini Preliminari (10% di F1)		
G1	Imprevisti (2% di A1)	€ 773,60	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	€ 170,19	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12 371,78	
A5+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 51 051,70	

Si comunica che ai sensi dell'art. 4 comma3, l'importo dei lavori ammissibili a contributo non supera i 300 mila euro. Le spese tecniche, inoltre, sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 2017 e s.m.i.

Gli incarichi professionali sono stati affidati a professionisti che risultano iscritti nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016 con i seguenti numeri.

- Arch. Marco Colasanti EP_000899_2017;
- Ing. Sara Iachetti EP_000813_2017;
- Ing. Giuliana Ferramosche EP_007654_2017.

CAPO IV- CONFERENZA REGIONALE
art. 16 , comma 3, lett. A-bis DL 189/16 e s.m.i.

1. VINCOLI TERRITORIALI

- Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 10 e ss.:	Sì
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Parte III art. 136 e art. 142:	Sì
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (specificare tipologia vincolo): n. 5	
- Tav. A Paesaggio degli insediamenti urbani.	
- Tav. B Protezione dei corsi delle acque pubbliche	
- Tav. C Ambiti di protezione delle attività venatorie/ schema del piano regionale dei parchi	
- Area naturale protetta (parco o riserva statale o regionale, altra area protetta):	No
- Usi civici:	No
- Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 (D.G.R. Lazio 6215/1996, D.G.R. Lazio 3888/1998):	No
- Area inondabile (P.A.I.):	R4 <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R2 <input type="checkbox"/> R1 <input type="checkbox"/> No
- Area rischio frana (P.A.I.):	R4 <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R2 <input type="checkbox"/> R1 <input type="checkbox"/> No
- Altro:	
- zona sismica:	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2A <input type="checkbox"/> 2B <input type="checkbox"/> 3A <input type="checkbox"/> 3B <input type="checkbox"/>
- zona soggetta a instabilità di versante (da M.S. se disponibile):	No
- zona suscettibile di liquefazione	No
- zona interessata da faglie attive e capaci	No
- zona interessata da cedimenti differenziali	No

2. ENTI DA CONVOCARE PER LA CONFERENZA REGIONALE PERMANENTE SULLA BASE DEI VINCOLI SOPRA INDICATI E DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

ENTE	VINCOLO
MiBACT	Monumentale e Paesaggistico
COMUNE	Paesaggistico

3. AUTORIZZAZIONE SISMICA:

- PRESENTE prot. n. 2018-0000354852 del 14/08/2018 - n. Pos. 70435;
 NON PRESENTE

Rieti, 20/09/2018

L'Istruttore
 Alessandra Di Matteo

**Dirigente Area Pianificazione urbanistica e
 ricostruzione pubblica
 Arch. Mariagrazia Gazzani**

Il Dirigente Tecnico
 Mariagrazia Gazzani





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA
mail: sebap-laz@beniculturali.it
pec: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Sede Territoriale di Cassino (FR)
Via Cafari s.n.c.

All' Ufficio Speciale
RICOSTRUZIONE LAZIO
Via Cintia, 87 03000 - RIETI
pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

Prot. 13139-P del 15.10.2018
Cl. 36.18.02/158/2018
Risposta a nota del 28.09.2018
Ns. protocollo 12220-A del 28.09.2018

OGGETTO: Leonessa (RI)

- Intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Chiesa della Madonna delle Grazie in Leonessa, fraz. Volciano (RI), danneggiata a seguito degli eventi sismici il 24/08/2016, ai sensi
 - Richiedente: Diocesi di Rieti
 - Ente proponente: Ufficio speciale ricostruzione Lazio
- Autorizzazione con prescrizioni art 21 D.lgs. n. 42/04.**

E p.c. Al **comune di Leonessa**
sisma@pec.comunedileonessa.it

alla Diocesi di Rieti
diocesi@pec.chiesadiriети.it

Questa Soprintendenza, in riferimento all'oggetto ed in riscontro della nota a margine richiamata, assunta al prot. n. 12220-A del 28.09.2018, considerata la documentazione integrativa pervenuta l'11.10.2018 considerato che l'immobile in esame è sottoposto a tutela ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (art. 10 comma 1),
esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare all'immobile indicato in oggetto,
ritenuto per quanto di propria competenza che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione dei lavori di cui si tratta, con la presente

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/04 l'esecuzione dei lavori in oggetto, **salvo l'osservanza delle prescrizioni** che seguono:

- si raccomanda particolare cura nell'esecuzione dell'operazione di consolidamento della cornice aggettante, utilizzando macchine perforatrici con movimento solo rotatorio e malte compatibili con quelle esistenti. Si resta in attesa della comunicazione della Ditta specializzata che si occuperà della trasmissione dell'esito delle indagini sulle miscele leganti alla Scrivente;
- per quanto riguarda l'intervento sull'architrave, si prescrive, di usare la massima accortezza in fase di predisposizione dell'alloggiamento delle putrelle e usare malta compatibile con quella



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

esistente;

- per l'intervento relativo al collegamento tra le murature dell'aula e della sacrestia si raccomanda l'utilizzo di macchine perforatrici con movimento solo rotatorio.

Trattandosi di un bene sottoposto a tutela, i lavori dovranno essere affidati a Ditte in possesso di apposita qualifica.

Si resta in attesa della comunicazione di inizio lavori e della ditta affidataria, per poter svolgere sopralluoghi ispettivi in corso d'opera nei quali potranno essere impartite prescrizioni aggiuntive e che si riterranno parte integrante del presente parere.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Esther Angeletti)


(Arch. Damele Carfagna)

per il Soprintendente ad interim
(Arch. Stefano GIZZI)
Il funzionario delegato
(Dott.ssa Giovanna Rita Bellini)



2